

报告编号：鲁华标职检字 202301001B

青岛凯运达建材有限公司 职业病危害因素检测报告

委托单位：青岛凯运达建材有限公司

检测类别：定期检测

山东华标检测评价有限公司

2023 年 01 月 17 日

声 明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为青岛凯运达建材有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《青岛凯运达建材有限公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司

2023 年 01 月 17 日

人员类别	姓名	技术职务	资质证书号	签名
项目负责人	于军港	检测员	第 PB20210108 号	
检测	于军港	检测员	第 PB20210108 号	
	张春晖	工程师	(鲁) PA20210076	
检验	王熙	助理工程师	(鲁) JB0120220016	
报告编写	王静	工程师	(鲁) JB0120210014	
报告审核	管丽萍	工程师	(鲁) JB0120210017	
报告签发	赵军平	高级工程师	(鲁) PB0120210009	

报告基本情况

用人单位名称	青岛凯运达建材有限公司		
地址	城阳区岈东路		
检测地址	城阳区岈东路		
委托单位名称	青岛凯运达建材有限公司		
联系人	李经理	联系电话	13906391270
样品数量	6 份	样品采集时间 (起-止)	2023.01.03-2023.01.04
样品接收时间 (起-止)	2023.01.03-2023.01.04	实验室分析时间 (起-止)	2023.01.04-2023.01.05
样品类别	测尘滤膜大（小）、样品袋		
样品状态	无破损、无撒漏		
检测与分析项目	水泥粉尘（呼尘）、游离二氧化硅、噪声		

现场布点示意图

SDHBJL-30-GW0446


山东华标检测评价有限公司

共 6 页 第 6 页

职业卫生现场采样布点图

生产车间：主生产车间

任务编号：202301001B



绘图人：于军艺 张春晖

复核人：张春晖

陪同人：赵

绘制时间：2023.1.3

现场照片

