

报告编号：鲁华标职检字 202306025B

青岛曙新机械制造有限公司 职业病危害因素检测报告

委托单位：青岛曙新机械制造有限公司

检测类别：定期检测

山东华标检测评价有限公司

2023 年 07 月 07 日

声 明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为青岛曙新机械制造有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《青岛曙新机械制造有限公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司

2023 年 07 月 07 日

人员类别	姓名	技术职务	资质证书号	签名
项目负责人	周栋	助理工程师	(鲁)JB0120210019	
检测	崔健	工程师	(鲁)JB0120220012	崔健
	周栋	助理工程师	(鲁)JB0120210019	
检验	王熙	助理工程师	(鲁)JB0120220016	王熙
报告编写	王静	工程师	(鲁)JB0120210014	
报告审核	孙爽	工程师	(鲁)JB20220003	
报告签发	赵军平	高级工程师	(鲁)PB0120210009	

报告基本情况

用人单位名称	青岛曙新机械制造有限公司		
地址	黄岛区泰发路 1708 号		
检测地址	黄岛区泰发路 1708 号		
委托单位名称	青岛曙新机械制造有限公司		
联系人	杨玲	联系电话	15314221112
样品数量	24 份	样品采集时间 (起-止)	2023.06.28-2023.06.28
样品接收时间 (起-止)	2023.06.28-2023.06.28	实验室分析时间 (起-止)	2023.06.29-2023.07.04
样品类别	测尘滤膜大（小）、微孔滤膜大（小）、吸收液		
样品状态	无破损、无撒漏、无浑浊		
检测与分析项目	电焊烟尘（总尘）、金属烟尘（总尘）、锰及其化合物（按 MnO_2 计）、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声		

现场布点示意图

SDHBJL-30-GW0446	山东华标检测评价有限公司 职业卫生现场采样布点图	共 页 第 页
生产车间: <u>电焊车间</u>	任务编号: <u>202306025B</u>	
△焊 电焊 1. 2. 3. 2. 1# 冲 □ 床 7. 3# 黄23开6 电焊 黄13开4 △焊 2.4. □ 3# 2.4 □ □ □ 黄23开7开0 3# △焊 1. 2. 3 注: 1. 电焊 电焊光 (左) 2. 噪声. 3. NO₂ CO O₃ 强氧化剂混合 物(按MnO₂计) 黄23开6. 4. 金属烟尘.		
绘图人: <u>李华</u>	复核人: <u>周林</u>	陪同人: <u>李华</u>
		绘制时间: <u>2023.6.2</u>

现场照片

