

报告编号：鲁华标职检字 202307018B

青岛金德顺金属制品有限公司 职业病危害因素检测报告

委托单位：青岛金德顺金属制品有限公司
检测类别：定期检测

山东华标检测评价有限公司

2023年06月28日

声明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为青岛金德顺金属制品有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《青岛金德顺金属制品有限公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司

2023年06月28日

| 人员类别 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 | 签名 |
|-------|-----|-------|-----------------|----|
| 项目负责人 | 李世宝 | / | (鲁)PB0120220022 | |
| 检测 | 李世宝 | / | (鲁)PB0120220022 | |
| | 崔健 | 助理工程师 | (鲁)JB0120220012 | 崔健 |
| 检验 | 王熙 | 助理工程师 | (鲁)JB0120220016 | 王熙 |
| 报告编写 | 王静 | 工程师 | (鲁)JB0120210014 | |
| 报告审核 | 孙爽 | 工程师 | (鲁)JB20220003 | |
| 报告签发 | 赵军平 | 高级工程师 | (鲁)PB0120210009 | |

报告基本情况

| | | | |
|-----------------|--|------------------|-------------------------------|
| 用人单位名称 | 青岛金德顺金属制品有限公司 | | |
| 地址 | 黄岛区大珠山中路，临港八路北 | | |
| 检测地址 | 黄岛区大珠山中路，临港八路北 | | |
| 委托单位名称 | 青岛金德顺金属制品有限公司 | | |
| 联系人 | 王洪富 | 联系电话 | 13605422007 |
| 样品数量 | 27 份 | 样品采集时间 (起-止) | 2023. 06. 25-2023. 06 . 25 |
| 样品接收时间 (起-止) | 2023. 06. 25-2023. 06. 2 5 | 实验室分析时间 (起-止) | 2023. 06. 25-2023. 06 . 29 |
| 样品类别 | 测尘滤膜大（小）、微孔滤膜大（小）、吸收液 | | |
| 样品状态 | 无破损、无撒漏 | | |
| 检测与分析项目 | 喷塑粉尘（总尘）、金属粉尘（总尘）、砂轮磨尘（总尘）、电焊烟尘（总尘）、锰及其无机化合物（按 MnO_2 计）、二氧化氮、臭氧、紫外辐射、一氧化碳、噪声 | | |

现场布点示意图

SDHBJL-30-GW0446


山东华标检测评价有限公司

共 1 页 第 1 页

职业卫生现场采样布点图

生产车间: 生产车间

任务编号: 2025070188



绘图人: 光健

复核人: 刘林

陪同人: 刘若曼

绘制时间: 2023.6.16

现场照片

