

报告编号：鲁华标职检字 202307019B

# 青岛凯德嘉工贸有限公司 职业病危害因素检测报告

委托单位：青岛凯德嘉工贸有限公司

检测类别：定期检测

山东华标检测评价有限公司

2023年08月01日

# 声明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为青岛凯德嘉工贸有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《青岛凯德嘉工贸有限公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司

2023年08月01日

人员类别	姓名	技术职务	资质证书号	签名
项目负责人	周栋	助理工程师	(鲁)JB0120210019	
检测	周栋	助理工程师	(鲁)JB0120210019	
	崔健	助理工程师	(鲁)JB0120220012	
检验	王熙	助理工程师	(鲁)JB0120220016	王熙
报告编写	王静	工程师	(鲁)JB0120210014	
报告审核	孙爽	工程师	(鲁)JB20220003	
报告签发	赵军平	高级工程师	(鲁)PB0120210009	

## 报告基本情况

用人单位名称	青岛凯德嘉工贸有限公司		
地址	山东省青岛市黄岛区朝阳山路 528 号		
检测地址	山东省青岛市黄岛区茂山路 1777 号		
委托单位名称	青岛凯德嘉工贸有限公司		
联系人	韩超	联系电话	13616480197
样品数量	/	样品采集时间 (起-止)	/
样品接收时间 (起-止)	/	实验室分析时间 (起-止)	/
样品类别	/		
样品状态	/		
检测与分析项目	噪声		

# 现场布点示意图

SDHBJL-30-GW0446


山东华标检测评价有限公司

共 页 第 页

## 职业卫生现场采样布点图

生产车间: 抛光车间

任务编号: 202307019B



绘图人: 张世

复核人: 周林

陪同人: 徐宇浩

绘制时间: 2023.7.26

# 现场照片

