

报告编号：鲁华标职检字 202308006B

青岛英特瑞恩机械制造有限公司 工作场所职业病危害因素检测报告

委托单位：青岛英特瑞恩机械制造有限公司
检测类别：定期检测

山东华标检测评价有限公司

2023年09月11日

声明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为青岛英特瑞恩机械制造有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《青岛英特瑞恩机械制造有限公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司


2023年09月11日

人员类别	姓名	资质证号	签名
项目负责人	周栋	(鲁)JB0120210019	
采样负责人	崔健	(鲁)JB0120220012	崔健
检测负责人	徐莉	(鲁)JB0120210015	徐莉
报告编写人	王静	(鲁)JB0120210014	
报告审核人	孙爽	(鲁)JB20220003	
报告签发人	赵军平	(鲁)PB0120210009	

报告基本情况

用人单位名称	青岛英特瑞恩机械制造有限公司		
地址	黄岛区三江路 598 号		
采样/检测地址	黄岛区三江路 598 号		
委托单位名称	青岛英特瑞恩机械制造有限公司		
联系人	王永卿	联系电话	0532-86720627
样品数量	26 份	样品采集时间 (起-止)	2023.08.23-2023.08.23
样品接收时间 (起-止)	2023.08.23-2023.08.23	实验室分析时间 (起-止)	2023.08.24-2023.08.25
样品类别	测尘滤膜大(小)、微孔滤膜大(小)、吸收液、活性炭管		
样品状态	无破损、无撒漏、无浑浊		
检测与分析项目	电焊烟尘(总尘)、砂轮磨尘(总尘)、锰及其无机化合物(按 MnO_2 计)、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁酮、紫外辐射、噪声		

现场布点示意图



图示：“▲”代表粉尘，“■”代表毒物，“★”代表物理因素

现场照片

