

报告编号：鲁华标职检字 202310013B

# 青建钢构有限公司

## 工作场所职业病危害因素检测报告

委托单位：青建钢构有限公司

检测类别：定期检测

山东华标检测评价有限公司

2023 年 10 月 31 日

# 声明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为青建钢构有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《青建钢构有限公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司


2023年10月31日

人员类别	姓名	资质证号	签名
项目负责人	周栋	(鲁)JB0120210019	
采样负责人	崔健	(鲁)JB0120220012	崔健
检验负责人	徐莉	(鲁)JB0120210015	徐莉
报告编写人	王静	(鲁)JB0120210014	
报告审核人	孙爽	(鲁)JB20220003	
报告签发人	赵军平	(鲁)PB0120210009	

## 报告基本情况

用人单位名称	青建钢构有限公司		
地址	青岛经济技术开发区黄河路 100 号		
采样/检测地址	青岛经济技术开发区黄河路 100 号		
委托单位名称	青建钢构有限公司		
联系人	吴祥全	联系电话	15908950091
样品数量	32 份	样品采集时间 (起-止)	2023.10.18-2023.10.18
样品接收时间 (起-止)	2023.10.18-2023.10.18	实验室分析时间 (起-止)	2023.10.19-2023.10.24
样品类别	测尘滤膜大(小)、微孔滤膜大(小)、吸收液		
样品状态	无破损、无撒漏、无浑浊		
检测与分析项目	金属烟尘(总尘)、砂轮磨尘(总尘)、金属粉尘(总尘)、电焊烟尘(总尘)、锰及其无机化合物(按 $MnO_2$ 计)、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射、噪声		

# 现场布点示意图



图示：“▲”代表粉尘，“■”代表毒物，“★”代表物理因素

现场照片

