

报告编号：鲁华标职检字 202312011A

黄岛区双双金属表面处理厂 工作场所职业病危害因素检测报告

委托单位：黄岛区双双金属表面处理厂
检测类别：定期检测

山东华标检测评价有限公司

2023 年 12 月 21 日

声 明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为黄岛区双双金属表面处理厂提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《黄岛区双双金属表面处理厂职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司


2023 年 12 月 21 日

人员类别	姓名	资质证号	签名
项目负责人	崔健	(鲁)JB0120220012	崔健
采样负责人	崔勇	(鲁)JB0120220017	崔勇
检验负责人	徐莉	(鲁)JB0120210015	徐莉
报告编写人	孙爽	(鲁)JB20220003	
报告审核人	管丽萍	(鲁)JB0120210017	
报告签发人	赵军平	(鲁)PB0120210009	

报告基本情况

用人单位名称	黄岛区双双金属表面处理厂		
地址	黄岛区明关路 888 号		
采样/检测地址	黄岛区明关路 888 号		
委托单位名称	黄岛区双双金属表面处理厂		
联系人	毕志刚	联系电话	18661912625
样品数量	6 份	样品采集时间 (起-止)	2023.12.16-2023.12.16
样品接收时间 (起-止)	2023.12.16-2023.12.16	实验室分析时间 (起-止)	2023.12.17-2023.12.20
样品类别	微孔滤膜大（小）、吸收液		
样品状态	无破损、无撒漏、无浑浊		
检测与分析项目	氧化锌、氯化氢及盐酸、噪声		

现场布点示意图



图示：“▲”代表粉尘，“■”代表毒物，“★”代表物理因素

现场照片

