

报告编号：鲁华标职检字 202407017A

赛轮集团股份有限公司（OTR） 工作场所职业病危害因素检测报告

委托单位：赛轮集团股份有限公司（OTR）

检测类别：定期检测

山东华标检测评价有限公司

2024年07月28日

声明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为赛轮集团股份有限公司（OTR）提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《赛轮集团股份有限公司（OTR）职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司


2024年07月28日

人员类别	姓名	资质证号	签名
项目负责人	崔健	(鲁)JB0120220012	崔健
采样负责人	薛鹏飞	(鲁)PB0120230003	
检验负责人	徐莉	(鲁)JB0120210015	徐莉
报告编写人	孙爽	(鲁)JB20220003	
报告审核人	管丽萍	(鲁)JB0120210017	
报告签发人	赵军平	(鲁)PB0120210009	

报告基本情况

用人单位名称	赛轮集团股份有限公司（OTR）		
地址	黄岛区茂山路 588 号		
采样/检测地址	黄岛区茂山路 588 号		
委托单位名称	赛轮集团股份有限公司（OTR）		
联系人	时经理	联系电话	18562825707
样品数量	56 份	样品采集时间 (起-止)	2024.07.22-2024.07.22
样品接收时间 (起-止)	2024.07.22-2024.07.22	实验室分析时间 (起-止)	2024.07.22-2024.07.23
样品类别	测尘滤膜大（小）、微孔滤膜大（小）、吸收液、活性炭管		
样品状态	无破损、无撒漏、无浑浊		
检测与分析项目	电焊烟尘（总尘）、锰及其无机化合物（按 MnO_2 计）、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、二氧化硫、硫化氢、紫外辐射、高温、噪声		

现场布点示意图



图示：“▲”代表粉尘，“■”代表毒物，“★”代表物理因素

现场照片

