

报告编号：鲁华标职检字 202409003A

青岛迪恩汽车减震系统有限公司 工作场所职业病危害因素检测报告

用人单位：青岛迪恩汽车减震系统有限公司
检测类别：定期检测

山东华标检测评价有限公司

2024 年 09 月 22 日

声 明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为青岛迪恩汽车减震系统有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《青岛迪恩汽车减震系统有限公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司

2024 年 09 月 22 日

人员类别	姓名	资质证号	签名
项目负责人	崔健	(鲁)JB0120220012	崔健
采样负责人	薛鹏飞	(鲁)PB0120230003	
检验负责人	徐莉	(鲁)JB0120210015	徐莉
报告编写人	孙爽	(鲁)JB20220003	
报告审核人	管丽萍	(鲁)JB0120210017	
报告签发人	赵军平	(鲁)PB0120210009	

一、报告基本情况

用人单位名称	青岛迪恩汽车减震系统有限公司		
地址	青岛市黄岛区峰山路 887 号		
采样/检测地址	青岛市黄岛区峰山路 887 号		
委托单位名称	青岛迪恩汽车减震系统有限公司		
联系人	贾德强	联系电话	13668862465
样品数量	50 份	样品采集时间 (起-止)	2024.09.02-2024.09.06
样品接收时间 (起-止)	2024.09.02-2024.09.06	实验室分析时间 (起-止)	2024.09.03-2024.09.09
样品类别	测尘滤膜大（小）、活性炭管、吸收液		
样品状态	无破损、无撒漏、无浑浊		
检测与分析项目	其他粉尘（总尘）、矽尘（呼尘）、游离二氧化硅、苯、甲苯、戊烷、正己烷、正庚烷、二氧化硫、硫化氢、工频电场、噪声、高温		

十二、现场布点示意图



图示：“▲”代表粉尘，“■”代表毒物，“★”代表物理因素

十三、现场照片

