

报告编号：鲁华标职检字 202311019A

山东联化新材料有限责任公司 职业病危害因素检测报告

委托单位：山东联化新材料有限责任公司

检测类别：评价检测

山东华标检测评价有限公司

2023 年 11 月 15 日

声明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为山东联化新材料有限责任公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《山东联化新材料有限责任公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司

2023年11月15日

人员类别	姓名	技术职务	资质证书号	签名
项目负责人	孙洋	工程师	(鲁)JB0120210016	孙洋
检测	崔勇	助理工程师	(鲁)JB0120220017	崔勇
	孙洋	工程师	(鲁)JB0120210016	孙洋
检验	徐莉	工程师	(鲁)JB0120210015	徐莉
报告编写	王静	工程师	(鲁)JB0120210014	
报告审核	孙爽	工程师	(鲁)JB20220003	
报告签发	赵军平	高级工程师	(鲁)PB0120210009	

报告基本情况

用人单位名称	山东联化新材料有限责任公司		
地址	山东阳信经济开发区工业七路 1 号		
检测地址	山东阳信经济开发区工业七路 1 号		
委托单位名称	山东联化新材料有限责任公司		
联系人	刘宪波	联系电话	18054359573
样品数量	108 份	样品采集时间 (起-止)	2023. 11. 09-2023. 11. 11
样品接收时间 (起-止)	2023. 11. 10-2023. 11. 12	实验室分析时间 (起-止)	2023. 11. 10-2023. 11. 15
样品类别	活性炭管、吸收液		
样品状态	无撒漏、无浑浊		
检测与分析项目	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、正庚烷、戊烷、辛烷、壬烷、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、硫化氢、高温、噪声		

现场布点示意图

SDHBJL-30-GW0446


山东华标检测评价有限公司

共 7 页 第 7 页

职业卫生现场采样布点图

生产车间: 生产车间

任务编号: 202311.19.13



绘图人: 孙洋

复核人: 孙洋

陪同人:

绘制时间: 2023.11.09

现场照片

