

报告编号：鲁华标职检字 202309008A

辉门东西（青岛）活塞有限公司 职业病危害因素检测报告

委托单位：辉门东西（青岛）活塞有限公司

检测类别：评价检测

山东华标检测评价有限公司

2023 年 10 月 16 日

声 明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为辉门东西（青岛）活塞有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《辉门东西（青岛）活塞有限公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司

2023 年 10 月 16 日

人员类别	姓名	技术职务	资质证书号	签名
项目负责人	孙洋	工程师	（鲁）JB0120210016	孙洋
检测	崔勇	助理工程师	（鲁）JB0120220017	崔勇
	孙洋	工程师	（鲁）JB0120210016	孙洋
检验	徐莉	工程师	（鲁）JB0120210015	徐莉
报告编写	王静	工程师	（鲁）JB0120210014	
报告审核	孙爽	工程师	（鲁）JB20220003	
报告签发	赵军平	高级工程师	（鲁）PB0120210009	

报告基本情况

用人单位名称	辉门东西（青岛）活塞有限公司		
地址	黄岛区江山中路 14 号		
检测地址	黄岛区江山中路 14 号		
委托单位名称	辉门东西（青岛）活塞有限公司		
联系人	曲倩倩	联系电话	15763944568
样品数量	552 份	样品采集时间 (起-止)	2023.09.12-2023.09.21
样品接收时间 (起-止)	2023.09.12-2023.09.21	实验室分析时间 (起-止)	2023.09.13-2023.09.25
样品类别	测尘滤膜大（小）、微孔滤膜大（小）、硅胶管、活性炭管、吸收液		
样品状态	无破损、无撒漏、无浑浊		
检测与分析项目	其他粉尘（总尘）、电焊烟尘（总尘）、氧化铝粉尘（总尘）、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、锰及其无机化合物（按 MnO_2 计）、氢氧化钾、氢氧化钠、二甲苯、丁醇、苯酚、草酸、磷酸、异丙醇、戊烷、液化石油气、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、噪声、高温、紫外辐射、工频电场		

现场布点示意图

SDHBJL-30-GW0446

山东华标检测评价有限公司

共 页 第 页

职业卫生现场采样布点图

生产车间:

丝车间

任务编号: 2023090088

1. 丝 2. 噪声 3. 高温 4. 丝 5. 丝 6. NO₂ 7. O₃ 8. CO 9. 丝 10. 丝 11. 二甲苯 12. 甲苯 13. 苯 14. KDH 15. 苯酚 16. 丝 17. 丝 18. 丝 19. 丝

绘图人: 孙-13

复核人:

陪同人:

绘制时间: 2023.09.11

现场照片

