

报告编号：鲁华标职检字 202302001A

青岛天润浩金属制品有限公司

职业病危害因素检测报告

委托单位：青岛天润浩金属制品有限公司
检测类别：定期检测

山东华标检测评价有限公司

2023 年 02 月 13 日

声 明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为青岛天润浩金属制品有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《青岛天润浩金属制品有限公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司

2023 年 02 月 13 日

人员类别	姓名	技术职务	资质证书号	签名
项目负责人	孙洋	工程师	(鲁)JB0120210016	孙洋
检测	孙洋	工程师	(鲁)JB0120210016	孙洋
	崔健	工程师	(鲁)JB0120220012	崔健
检验	王熙	助理工程师	(鲁)JB0120220016	王熙
报告编写	王静	工程师	(鲁)JB0120210014	
报告审核	孙爽	工程师	(鲁)JB20220003	
报告签发	赵军平	高级工程师	(鲁)PB0120210009	

报告基本情况

用人单位名称	青岛天润浩金属制品有限公司		
地址	黄岛区张家楼镇松云路以南，石楼街以西		
检测地址	黄岛区张家楼镇松云路以南，石楼街以西		
委托单位名称	青岛天润浩金属制品有限公司		
联系人	孙茜	联系电话	13853206833
样品数量	份	样品采集时间 (起-止)	2023.02.02-2023.02.02
样品接收时间 (起-止)	2023.02.02-2023.02.02	实验室分析时间 (起-止)	2023.02.03-2023.02.08
样品类别	测尘滤膜大（小）、微孔滤膜大（小）、吸收液		
样品状态	无破损、无撒漏、无浑浊		
检测与分析项目	电焊烟尘（总尘）、金属烟尘（总尘）、噪声、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、锰及其无机化合物（按 MnO_2 计）、二氧化氮		

SDHJL-30-GW0446

山东华标检测评价有限公司

共 7 页 第 4 页

职业卫生现场采样布点图

生产车间: 喷漆车间

任务编号: 202302001A

喷漆机 打磨机 抛光机 喷漆房 打磨房 抛光房 喷漆区 打磨区 抛光区 喷漆区 打磨区 抛光区 喷漆区 打磨区 抛光区

喷漆区 打磨区 抛光区

10.0, 10.0, 10.0

10.0, 10.0, 10.0

喷漆区 打磨区 抛光区

绘图人: 孙一洋

复核人: 张健

陪同人: 孙一洋

绘制时间: 2023.2.1


山东华标检测评价有限公司

共 7 页 第 4 页

职业卫生现场采样布点图

生产车间: 铸钢车间

任务编号: 202302001A



绘图人: 孙一洋

复核人： 张健

陪同人: 孙 - 金

绘制时间: 2023. 2. 1

现场照片

