

报告编号：鲁华标职检字 202302005A

江苏亚光金属制品有限公司青岛分公司 职业病危害因素检测报告

委托单位：江苏亚光金属制品有限公司青岛分公司
检测类别：定期检测

山东华标检测评价有限公司

2023 年 02 月 18 日

声 明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为江苏亚光金属制品有限公司青岛分公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《江苏亚光金属制品有限公司青岛分公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司

2023 年 02 月 18 日

人员类别	姓名	技术职务	资质证书号	签名
项目负责人	孙洋	工程师	(鲁)JB0120210016	孙洋
检测	孙洋	工程师	(鲁)JB0120210016	孙洋
	崔健	工程师	(鲁)JB0120220012	崔健
检验	王熙	助理工程师	(鲁)JB0120220016	王熙
报告编写	王静	工程师	(鲁)JB0120210014	
报告审核	孙爽	工程师	(鲁)JB20220003	
报告签发	赵军平	高级工程师	(鲁)PB0120210009	

报告基本情况

用人单位名称	江苏亚光金属制品有限公司青岛分公司		
地址	黄岛区前湾港路 236 号厂房		
检测地址	黄岛区前湾港路 236 号厂房		
委托单位名称	江苏亚光金属制品有限公司青岛分公司		
联系人	管丽娜	联系电话	13375576622
样品数量	5 份	样品采集时间 (起-止)	2023.02.13-2023.02.13
样品接收时间 (起-止)	2023.02.13-2023.02.13	实验室分析时间 (起-止)	2023.02.14-2023.02.14
样品类别	测尘滤膜大 (小)		
样品状态	无破损		
检测与分析项目	金属烟尘 (总尘)、1Hz-100kHz 电场、噪声		

现场布点示意图

SDHBJL-30-GW0446


山东华标检测评价有限公司

共 7 页 第 7 页

职业卫生现场采样布点图

生产车间: 电焊车间

任务编号: 2023-205A



绘图人: 孙一博

复核人: 张健

陪同人: 常丽娟

绘制时间: 2023.2.12

现场照片

