

报告编号：鲁华标职检字 202302006A

青岛奥泰建材有限公司 职业病危害因素检测报告

委托单位：青岛奥泰建材有限公司

检测类别：评价检测

山东华标检测评价有限公司

2023 年 02 月 22 日

声明

山东华标检测评价有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为青岛奥泰建材有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《青岛奥泰建材有限公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

法人代表：丁亚伟

山东华标检测评价有限公司

2023年02月22日

人员类别	姓名	技术职务	资质证书号	签名
项目负责人	孙洋	工程师	(鲁)JB0120210016	孙洋
检测	孙洋	工程师	(鲁)JB0120210016	孙洋
	崔健	助理工程师	(鲁)JB0120220012	崔健
检验	王熙	助理工程师	(鲁)JB0120220016	王熙
报告编写	王静	工程师	(鲁)JB0120210014	
报告审核	孙爽	工程师	(鲁)JB20220003	
报告签发	赵军平	高级工程师	(鲁)PB0120210009	

报告基本情况

用人单位名称	青岛奥泰建材有限公司		
地址	黄岛区 204 国道北、小马家庄村西		
检测地址	黄岛区 204 国道北、小马家庄村西		
委托单位名称	青岛奥泰建材有限公司		
联系人	牛芳	联系电话	18866281157
样品数量	29 份	样品采集时间 (起-止)	2023.02.10-2023.02.16
样品接收时间 (起-止)	2023.02.10-2023.02.16	实验室分析时间 (起-止)	2023.02.11-2023.02.17
样品类别	测尘滤膜大(小)、样品袋		
样品状态	无破损、无撒漏		
检测与分析项目	矽尘(呼尘)、游离二氧化硅、噪声		

现场布点示意图

SDHBJL-30-GW0446


山东中标检测评价有限公司

共 7 页 第 7 页

职业卫生现场采样布点图

生产车间: 生产车间

任务编号: 22302061



绘图人: 孙峰

复核人: 张健

陪同人: 牛芳

绘制时间: 2023.02.10

现场照片

